

Schimmel im Spitzboden eines neuen Einfamilienhauses



Schimmel an den Sparren und
an der Unterspannbahn

Bereits nach 4 Monaten korrodiertes
Windrispenband



Schimmel am gesamten Holz und auf den Unterspannbahnen im Spitzboden, da das Holz zu nass eingebaut worden ist und keine Belüftung des Dachraumes aufgrund falscher Ausführung vorhanden war. Dadurch konnte die erhebliche Feuchtigkeit, die beim Austrocknen des Holzes im Sommer freigesetzt worden ist, nicht nach außen abgeführt werden.