

Schimmel im Keller eines neuen Einfamilienhauses



Schimmel an allen Gegenständen im Kellerraum



Schimmel an bzw. in der Wand in dem Kellerraum und Flur.

Der Keller ist bei Verwendung ungeeigneter Wandmaterialien für Kellerräume (Porenbeton und Gipsputz) im Spätherbst ohne Bautrocknung mit Fliesen und Glasfasergewebe ausgebaut worden. Aufgrund mangelhafter Lüftungsmöglichkeit (keine bzw. zu kleine Fenster) ist die Luftfeuchtigkeit im Sommer so angestiegen, dass diese Masse an Schimmel entstanden ist. Das gesamte Haus musste gegen Schimmel eingenebelt werden. Die Bewohner mussten 3 Tage ausziehen.